

| TX | init.asm | Page 1/2 |
|---|----------|----------|
| <pre>.include x24x_app.h .global _inittimer NEW1 .set 9000h OLD1 .set 9001h NEW2 .set 9010h OLD2 .set 9011h .text _inittimer ; Désactivation des interruptions SETC INTM ; Activation des horloges LDP #(SCSR1>>7) SPLK #001Ch,SCSR1 ; Configuration du multiplexage des I/O LDP #(MCRA>>7) SPLK #03D8h,MCRA SPLK #0180h,MCRC ; Configuration des sorties PWM LDP #(ACTRA>>7) SPLK #0,GPTCONA SPLK #0066h,ACTRA SPLK #0F68h,DBTCONA SPLK #8600h,COMCONA ; Utilisation du timer 1 pour les sorties PWM SPLK #0,T1CNT SPLK #1044h,T1CON SPLK #2048,T1PR ; Initialisation des moteurs à l'arrêt SPLK #1024,CMPR1 SPLK #1024,CMPR2 ; Configuration des QEP pour l'utilisation des codeurs incrémentaux LDP #(CAPCONA>>7) ; Configuration du registre CAPCONA SPLK #0,CAPCONA SPLK #8000h,CAPCONA LDP #(T2CNT>>7) ; Initialisation du compteur associé aux entrées QEP1 et 2 SPLK #0,T2CNT ; Configuration du timer 2 SPLK #0D874h,T2CON SPLK #0FFFh,T2PR LDP #(CAPCONB>>7) ; Configuration du registre CAPCONB SPLK #0,CAPCONB SPLK #8000h,CAPCONB ; Initialisation du compteur associé aux entrées QEP3 et 4 SPLK #0,T4CNT ; Configuration du timer 4 SPLK #0D874h,T4CON SPLK #0FFFh,T4PR</pre> | | |

| TX | init.asm | Page 2/2 |
|---|----------|----------|
| <pre>; Configuration de l'interruption périodique LDP #0 ; Efface toutes les interruptions SPLK #0FFFh,IFR ; Active l'interruption 2 SPLK #2h,IMR ; Utilisation du timer 3 LDP #(T3CNT>>7) SPLK #0,T3CNT SPLK #0D340h,T3CON SPLK #36863,T3PR SPLK #0h,GPTCONB SPLK #0FFFh,EVBIFRA SPLK #0FFFh,EVBIFRB SPLK #0FFFh,EVBIFRC SPLK #0FFFh,EVAIFRA SPLK #0FFFh,EVAIFRB SPLK #0FFFh,EVAIFRC SPLK #0,EVAIMRA SPLK #0,EVAIMRB SPLK #0,EVAIMRC SPLK #80h,EVBIMRA SPLK #0,EVBIMRB SPLK #0,EVBIMRC ; Réactivation des interruptions CLRC INTM RET</pre> | | |